

第1号

発行日：令和8年5月

発注者：八代生活環境事務組合
監理者：中日本建設コンサルタント株式会社
施工者：株式会社吉田開発

クリーンセンター解体工事

工事だより



クリーンセンター解体工事が開始しました！

●工事進捗状況●



現場事務所設置完了



仮囲い・出入口ゲート
設置完了



内部解体状況

●6月の工事予定●


- ① 工場棟 内部解体作業・産廃搬出
- ② 煙突 養生足場設置
- ③ 工場棟 腰壁 石綿除去作業
- ④ 西側増築棟 上屋解体



YOSHIDA
DEVELOPMENT


大気・騒音振動測定

大気測定位置及び土壌(標準土) 設置位置図



騒音・振動計① (北側)

騒音・振動計② (南側)



5月の大気・騒音振動測定結果は、基準値範囲内の測定結果でした。



YOSHIDA
DEVELOPMENT